

# 令和5年度芦別市通学路合同点検の現地対策箇所一覧表

## ○上芦別地区

令和5年11月時点

問題点番号	路線名	問題点	回答部署	検討結果	検討結果詳細
上芦別地区①	道道芦別砂川線	横断歩道が薄くなっていて見づらい箇所がある。	芦別警察署	対策済	令和5年8月24日時点で、対象横断歩道はすべて補修済み。
上芦別地区②	上芦別西芦線	脇道の一時停止の標識が無いところがある。	芦別警察署	対策困難	対象の2交差点はいずれも交差点の見通しが良く、丁字路交差点の形状であり、交差点に差し掛かる車両は右左折のため減速等した上で交差点に侵入することから、現時点の交通環境において一時停止規制の必要性は低いと考えられるため、一時停止の設置は見送り、今後、交通環境の変化等にあった際には再検討する。
上芦別地区③	上芦別西芦線	横断歩道が薄くなっていて見づらい箇所がある。	芦別警察署	対策済	令和5年8月24日時点で、対象横断歩道はすべて補修済み。
上芦別地区④	上芦別15号線	破損している縁石も多く、砂利の飛散も多くみられる。自転車通行に支障があるため清掃の必要がある。	芦別市経済建設部都市建設課土木係	対策済	本路線は通学路の対象外であるが、砂利の飛散について路面清掃を実施済み。
上芦別地区⑤	上芦別15号線	横断歩道が薄くなっていて見づらい箇所がある。	芦別警察署	対策済	令和5年8月24日時点で、対象横断歩道はすべて補修済み。